



LIMITA ZONEI INUNDABILE
Comuna GHERĂEȘTI

Sat Gherăești
 scurgeri de pe versanți
 Pagube înregistrate 11.07.1999
 - 45 gospodării, din care:
 - 12 case afectate
 - 14 anexe
 - 1 fântână mălită
 - 45 beciuri inundate
 1 obiectiv (școală)
 1,6 km drum sătesc
 12,0 ha teren arabil

Sat Gherăești
 scurgeri de pe versanți
 Pagube posibile la inundații
 - 45 gospodării
 - 1 obiectiv (școală)
 - 3 podete (DC)
 - 0,6 km DC
 - 1,0 km drum sătesc
 - 12,0 ha teren arabil

Sat Gherăești
 r. Moldova
 Pagube posibile la inundații
 - 1 obiectiv bălănească
 - 40 ha teren arabil
 - 10 ha pășune

Sat Gherăești
 r. Ciuriac
 Pagube posibile la inundații
 - 9 gospodării
 - 2,0 km drum sătesc
 - 2 poduri
 - 1 podet
 - 50 ha teren arabil

Legendă:

- Stații epurare
- Evacuări ape uzate
- ⚡ Sirena electrică
- Zone inundabile
- Zone cazare persoane
- Zone adăpost animale
- ▨ Benzi inundabile apreciate cu asigurarea de 1%
- ▩ Benzi inundabile apreciate în regim natural
- Poduri CF
- Cai ferate
- Drum european (E)
- Drum județean (DJ)
- Drum comunal (DC)
- Pod, podet pe E
- Pod, podet pe DJ
- Pod, podet pe DC
- Pod, podet pe DS
- Pod, podet pe E afectat
- Pod, podet pe DJ afectat
- Pod, podet pe DC afectat
- Pod, podet pe DS afectat
- Rețea hidrografică - traseu actual
- Ape necodificate
- Scurgeri de pe versanți
- ▨ Lacuri artificiale
- Delimitare U.A.T.
- Delimitare județe



Administrația Bazinală de Apă Siret BACĂU
 Sistemul de Gospodărire a Apelor NEAMȚ

Scara 1:25000

